

Information Pièces Détachées/Montage N°11057641
Información de montaje y / o sustitución 11057641

Émetteur/Autor : EDGE	Date/Fecha : 22/08/2017
Objet/Motivo	Vérification d'état / Control del estado
Modèles/Tipo	Eco-HK/PK
Concerne/ Afecta a	Languette de capteur de niveau bois / Lengüeta del lecho de brasas
Réf./ N° art.	10004466, 50007666, 50023460

REMARQUE : dans le cadre de la vérification de la chaudière, l'état de la languette de capteur de niveau bois/arbre doit être vérifié :

- Longueur totale (L) de la languette de capteur de niveau bois - cote minimale

10004466 (Eco-HK/PK 20-120) : état neuf 139mm, limite d'usure 99mm

50007666 (Eco-HK/PK 150-200) : état neuf 188mm, limite d'usure 148mm

50023460 (Eco-HK 250-330) : état neuf 219mm, limite d'usure 179mm


NOTA: es necesario revisar el estado de la lengüeta y eje de nivel de brasas en cada mantenimiento que se haga:

- Longitud total (L) de la lengüeta - longitud mínima

10004466 (Eco-HK/PK 20-120): En estado nuevo: 139mm, límite 99mm

50007666 (Eco-HK/PK 150-200): En estado nuevo: 188mm, límite 148mm

50023460 (Eco-HK 250-330): En estado nuevo: 219mm, límite 179mm



- Jeu entre arbre et languette de capteur de niveau bois – jeu maximum 10° (presque sans jeu)

- juego entre el eje y la lengüeta: máx. 10° (es decir, casi sin juego)

